


CNC 卧式镗铣床

NB11T



工作台尺寸	1050×950mm	
工作台最大承载重量	2,500kg	
行程	X 轴	1,200mm
	Y 轴	1,000mm
	Z 轴	700mm
	W 轴	350mm
自动刀库容量	30	
主轴锥孔	BT/NT50	
主轴转速	5~3,000min ⁻¹ (rpm)	
主电机功率	AC22/18.5kw	30/20Hp
机床占地面积	3,960×3,540mm	
机床重量	15,000kg	

CNC 卧式镗铣床


NB110T/130T



工作台尺寸	1,600×1,400mm	
工作台最大承载重量	6,500kg	
行程	X 轴	2,000mm
	Y 轴	1,600mm
	Z 轴	1,450mm
	W 轴	650mm
自动刀库容量	40(standard),60,90,120	
主轴锥孔	BT/NT50	
主轴转速	5~3,000min ⁻¹ (rpm)	
主电机功率	AC18.5/15kw	25/20Hp
机床占地面积	5,870×4,800mm	
机床重量	29,500kg	

CNC 卧式镗铣床

NB130P




工作台尺寸		1,800×1,600mm
工作台最大承载重量		10,000kg
行程	X 轴	3,000mm
	Y 轴	2,000mm
	Z 轴	1,600mm
	W 轴	700mm
自动刀库容量		40, 60, 90, 120
主轴锥孔		BT/NT50
主轴转速		5~2,500min ⁻¹ (rpm)
主电机功率		AC22/18.5kw 30/20Hp
机床占地面积		6,500×6,000mm
机床重量		33,000kg

CNC 卧式镗铣床（带平旋盘）

BNC100T

工作台尺寸	1,600×1,400mm	
工作台最大承载重量	6,500kg	
行程	X 轴	2,000mm
	Y 轴	1,600mm
	Z 轴	1,450mm
	W 轴 & U 轴	U=230mm W=500mm
自动刀库容量	40(主轴), 20(面板)	
主轴锥孔	BT/NT50	
主轴转速	10~1,600min ⁻¹ (rpm) 面板转速: 4~400min ⁻¹ (rpm)	
主电机功率	AC15/11kw	20/15Hp
机床占地面积	5,870×4,800mm	
机床重量	30,000kg	



落地式镗铣床

ANC150FM



工作台尺寸		2,500×1,800mm 2,500×2,500mm
工作台最大承载重量		
行程	X 轴	9,000mm
	Y 轴	3,000mm
	Z 轴	900mm
	W 轴	900mm
自动刀库容量		80
主轴锥孔		BT/NT50
主轴转速		5~1,200min ⁻¹ (rpm)
主电机功率		AC37/30kw 50/40Hp
机床占地面积		1,500×9,00mm
机床重量		60,000kg